



Прилад для приварки термопар
Тип: TP2S

Швидке та надійне з'єднання термопар Ø 0,5 мм, 0,711 мм, 1,00 мм.

Точні результати виміру завдяки міцному з'єднанню термопар з робочою деталлю.

Управління однією рукою завдяки системі автоматичного запуску, що включає пристрій через 3 сек. після з'єднання термопар з робочою деталлю.

Контроль заряджання акумулятора. Захист від розряджання. Показ роботи приладу за допомогою вбудованих світлодіодів (індикаторів).

Технічні дані

Напруга живлення:	90...264 В АС / 47... 63 Гц (АС – напруга змінного струму)
Напруга акумуляторної батареї:	12 В (DC – напруга постійного струму)
Ємність акумулятора:	3,0 А в год
Робоча напруга при зварюванні:	напруга що виставляється 20...99 В (постійний струм), читаємо на цифровому дисплеї, 7 індикаторів
Час спрацювання після контакту термопар з деталлю:	3 секунди, автоматично
Час відновлення зарядки конденсатора:	5 секунд
Індикація зарядки:	Діод що світиться
Макс. глибина проплавлення:	<0,2 мм (на зачищеній поверхні)
Макс. глибина для зняття температури:	<0,3мм
Запобіжник:	0,8 А, 5x20мм
Габарити (В x Ш x Г):	80 x 180 x 180 мм
Вага:	3,2 кг
В комплекті з:	пластмасовий чемодан, зажим та полюсний магніт